



Commune de Berneuil-sur-Aisne



Communauté de Communes
des Lisières de l'Oise

Plan Local d'Urbanisme

Pièce n°4g : Liste des éléments de patrimoine

ARRET du Projet

Dossier annexé à la délibération du conseil
communautaire en date du : 8 juillet 2021

APPROBATION

Dossier annexé à la délibération du conseil
communautaire en date du :

Rendu exécutoire le :



Cabinet de conseils, projets et formations en urbanisme M.T. Projets
9 Rue du Château Mouzin - 51420 Cernay-les-Reims

ARVAL

Agence d'Urbanisme ARVAL - SARL MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD
3 bis, Plance de la République - 60800 CREPY-EN-VALOIS
Téléphone : 03 44 94 72 16 courriel : nicolas.thimonier@arval-archi.fr

Équipe d'études : N. Thimonier (Géographe-urbaniste) et M. Louërat (Urbaniste)

Participation financière du Conseil Départemental de l'Oise



Élément de patrimoine bâti n°1



 Patrimoine recensé

Aperçu



[Ouvrir le document](#)



[Ouvrir le document](#)

Type de patrimoine Patrimoine lié l'eau

Sous-type de patrimoine Lavoir

N° d'identifiant 1 / 1266

Libellé Lavoir

Nature Bâti

Patrimoine repéré par le CAUE Oui

Appartient à un ensemble Non

Libellé de l'ensemble si celui-ci
appartient à un ensemble

Commentaire issu du recensement
CAUE Lavoir rénové, couvert d'ardoises

Localisation

Commune Berneuil-sur-Aisne

Section AM

N° de la parcelle 2

Élément de patrimoine bâti n°2



 Patrimoine recensé



[Ouvrir le document](#)

Type de patrimoine Patrimoine lié l'eau

Sous-type de patrimoine Puits

N° d'identifiant 2 / 1267

Libellé Puits carré

Nature Bâti

Patrimoine repéré par le CAUE Non

Appartient à un ensemble Non

Libellé de l'ensemble si celui-ci
appartient à un ensemble

Commentaire issu du recensement
CAUE Puits carré en pierre, peu visible depuis l'espace public

Localisation


Commune Berneuil-sur-Aisne

Section AM

N° de la parcelle 10

Élément de patrimoine bâti n°3



 Patrimoine recensé

Aperçu



[Ouvrir le document](#)

Type de patrimoine Patrimoine religieux

Sous-type de patrimoine Calvaire

N° d'identifiant 3 / 436

Libellé Calvaire

Nature Bâti

Patrimoine repéré par le CAUE Non

Appartient à un ensemble Non

Libellé de l'ensemble si celui-ci
appartient à un ensemble

Commentaire issu du recensement
CAUE Croix en fer sur socle en pierre

Localisation

Commune Berneuil-sur-Aisne

Élément de patrimoine bâti n°4



 Patrimoine recensé



[Ouvrir le document](#)

Type de patrimoine Patrimoine de la Guerre

Sous-type de patrimoine Monument commémoratif

N° d'identifiant 4 / 1245

Libellé Monument aux morts

Nature Bâti

Patrimoine repéré par le CAUE Oui

Appartient à un ensemble Non

Libellé de l'ensemble si celui-ci
appartient à un ensemble

Commentaire issu du recensement
CAUE

Obélisque en pierre avec plaque commémorative, surmonté d'un statue composée d'une tête de soldat et d'une palme. On remarque également la présence d'une croix de soldat gravée sur l'obélisque

Localisation

Commune Berneuil-sur-Aisne

Section AM

N° de la parcelle 65

Élément de patrimoine bâti n°5



 Patrimoine recensé



[Ouvrir le document](#)

Type de patrimoine Patrimoine lié l'eau

Sous-type de patrimoine Puits

N° d'identifiant 1213

Libellé Ancien puits en pierre

Nature Bâti

Patrimoine repéré par le CAUE Oui

Appartient à un ensemble Non

Libellé de l'ensemble si celui-ci
appartient à un ensemble

Commentaire issu du recensement
CAUE Base de puits rond en pierre (à vérifier)

Localisation

Commune Berneuil-sur-Aisne

Section AO

N° de la parcelle 79

Élément de patrimoine bâti n°6



 Patrimoine recensé



[Ouvrir le document](#)

Type de patrimoine Patrimoine bâti

Sous-type de patrimoine Pile

N° d'identifiant 6 / 1248

Libellé Arche en pierre

Nature Bâti

Patrimoine repéré par le CAUE Oui

Appartient à un ensemble Non

Libellé de l'ensemble si celui-ci
appartient à un ensemble

Commentaire issu du recensement
CAUE

Arche en pierre dans mur d'enceinte (de l'église ?). Arc en forme d'anse de panier avec clef de voute et sommier en saillie. Chaperon en pierre avec bandeau.

Localisation

Commune Berneuil-sur-Aisne

Élément de patrimoine bâti n°7



Patrimoine recensé

Aperçu



[Ouvrir le document](#)

Type de patrimoine Patrimoine bâti

Sous-type de patrimoine Pile

N° d'identifiant 7 / 1201

Libellé Entrée du domaine

Nature Bâti

Patrimoine repéré par le CAUE Oui

Appartient à un ensemble Oui

Libellé de l'ensemble si celui-ci appartient à un ensemble Domaine Sainte Claire

Commentaire issu du recensement CAUE Portail d'entrée du domaine Sainte Claire. Piles en pierre, ferronneries


Localisation

Commune Berneuil-sur-Aisne

Section AP

N° de la parcelle 2

Élément de patrimoine bâti n°8



 Patrimoine recensé



[Ouvrir le document](#)

Type de patrimoine Patrimoine bâti

Sous-type de patrimoine Pile

N° d'identifiant 8 / 1210

Libellé Entrée du domaine

Nature Bâti

Patrimoine repéré par le CAUE Oui

Appartient à un ensemble Non


Libellé de l'ensemble si celui-ci
appartient à un ensemble

Commentaire issu du recensement
CAUE Portail d'entrée du domaine Sainte Claire

Localisation

Commune Berneuil-sur-Aisne

Élément de patrimoine planté n°1



 Patrimoine recensé



[Ouvrir le document](#)

Type de patrimoine Patrimoine végétal
Sous-type de patrimoine Arbre remarquable
N° d'identifiant 1 / 1232
Libellé Cour du château
Nature Paysage
Patrimoine repéré par le CAUE Oui
Appartient à un ensemble Oui
Libellé de l'ensemble si celui-ci appartient à un ensemble Château de Berneuil
Commentaire issu du recensement CAUE Arbres de la cour du château

Localisation

Commune Berneuil-sur-Aisne
Section AH
N° de la parcelle 155

Élément de patrimoine planté n°2



Patrimoine recensé

Aperçu



[Ouvrir le document](#)



[Ouvrir le document](#)

Type de patrimoine Patrimoine végétal

Sous-type de patrimoine Arbre remarquable

N° d'identifiant 2 / 435

Libellé Orme

Nature Paysage

Patrimoine repéré par le CAUE Non

Appartient à un ensemble Non

Libellé de l'ensemble si celui-ci
appartient à un ensemble

Commentaire issu du recensement
CAUE Orme en milieux de plateau. Repère paysager proche du calvaire.

Localisation

Commune Berneuil-sur-Aisne

Section ZC

N° de la parcelle 23

Élément de patrimoine planté n°3



 Patrimoine recensé



[Ouvrir le document](#)

Type de patrimoine Patrimoine végétal

Sous-type de patrimoine Arbre remarquable

N° d'identifiant 3 / 1204

Libellé Cèdre remarquable

Nature Paysage

Patrimoine repéré par le CAUE Oui

Appartient à un ensemble Oui

Libellé de l'ensemble si celui-ci appartient à un ensemble Domaine de Sainte-Claire

Commentaire issu du recensement CAUE Cèdre

Localisation

Commune Berneuil-sur-Aisne

Section AP

N° de la parcelle 13

Élément de patrimoine planté n°4



 Patrimoine recensé

Aperçu



[Ouvrir le document](#)

Type de patrimoine Patrimoine végétal

Sous-type de patrimoine Arbre remarquable

N° d'identifiant 4 / 1387

Libellé Cèdre

Nature Paysage

Patrimoine repéré par le CAUE Oui

Appartient à un ensemble Non

Libellé de l'ensemble si celui-ci
appartient à un ensemble

Commentaire issu du recensement
CAUE Cèdre en entrée de ville

Localisation

Commune Berneuil-sur-Aisne

Section AI

N° de la parcelle 230



[Ouvrir le document](#)

Type de patrimoine Patrimoine viaire

Sous-type de patrimoine Chemin

N° d'identifiant 1228

Libellé Chemin de la cavée de Rotel

Nature Paysage

Patrimoine repéré par le CAUE Oui

Appartient à un ensemble Non


Libellé de l'ensemble si celui-ci
appartient à un ensemble

Commentaire issu du recensement
CAUE Chemin en terre dans les boisements

Localisation

Commune Berneuil-sur-Aisne

Chemin à protéger



 Patrimoine recensé



[Ouvrir le document](#)



[Ouvrir le document](#)

Type de patrimoine Patrimoine viaire

Sous-type de patrimoine Chemin

N° d'identifiant 1209

Libellé Chemin de Sainte-Claire à Saint-Crepin-aux-Bois

Nature Paysage

Patrimoine repéré par le CAUE Oui

Appartient à un ensemble Non


Libellé de l'ensemble si celui-ci
appartient à un ensemble

Commentaire issu du recensement CAUE Chemin en terre, enherbé limitant le domaine de Sainte-Claire et allant vers l'écluse

Localisation

Commune Berneuil-sur-Aisne

Chemin à protéger



 Patrimoine recensé

Aperçu



[Ouvrir le document](#)

Type de patrimoine Patrimoine viaire

Sous-type de patrimoine Chemin

N° d'identifiant 1256

Libellé Chemin de Saint-Eloy

Nature Paysage

Patrimoine repéré par le CAUE Oui

Appartient à un ensemble Non


Libellé de l'ensemble si celui-ci
appartient à un ensemble

Commentaire issu du recensement
CAUE Chemin en terre enherbé, en lisière de bois.

Localisation

Commune Berneuil-sur-Aisne

Chemin à protéger



 Patrimoine recensé

Aperçu



[Ouvrir le document](#)

Type de patrimoine Patrimoine viaire

Sous-type de patrimoine Venelle

N° d'identifiant 1249

Libellé Rue du 8 mai 1945

Nature Paysage

Patrimoine repéré par le CAUE Oui

Appartient à un ensemble Non

Libellé de l'ensemble si celui-ci
appartient à un ensemble

Commentaire issu du recensement CAUE Venelle piétonne entre les constructions, chicane limitant l'accès, revêtement de sol type pavés autobloquants

Localisation

Commune Berneuil-sur-Aisne

Chemin à protéger



 Patrimoine recensé

Aperçu



[Ouvrir le document](#)

Type de patrimoine Patrimoine viaire

Sous-type de patrimoine Venelle

N° d'identifiant 1247

Libellé Venelle

Nature Paysage

Patrimoine repéré par le CAUE Oui

Appartient à un ensemble Non

Libellé de l'ensemble si celui-ci
appartient à un ensemble

Commentaire issu du recensement CAUE Venelle piétonne entre les habitations traditionnelles du territoire. Revêtement type pavés autobloquants.

Localisation

Commune Berneuil-sur-Aisne

Chemin à protéger



 Patrimoine recensé



[Ouvrir le document](#)

Type de patrimoine Patrimoine viaire

Sous-type de patrimoine Venelle

N° d'identifiant 1226

Libellé Venelle enherbée

Nature Paysage

Patrimoine repéré par le CAUE Oui

Appartient à un ensemble Non

Libellé de l'ensemble si celui-ci
appartient à un ensemble

Commentaire issu du recensement
CAUE Venelle enherbée entre les murs de pierre

Localisation

Commune Berneuil-sur-Aisne

Section AH

N° de la parcelle 144

Chemin à protéger



Patrimoine recensé

Type de patrimoine	Patrimoine viaire
Sous-type de patrimoine	Chemin
N° d'identifiant	non identifié par le CAUE
Libellé	Chemin rural n°14 dit ruelle des Boeufs
Nature	Paysage
Patrimoine repéré par le CAUE	Non
Appartient à un ensemble	Non

Localisation

Commune Berneuil-sur-Aisne

Chemin à protéger



Patrimoine recensé

Type de patrimoine Patrimoine
viaire Sous-type de patrimoine Venelle
N° d'identifiant non identifié par le CAUE
Libellé Ruelle Martine
Nature Paysage
Patrimoine repéré par le CAUE Non
Appartient à un ensemble Non

Localisation

Commune Berneuil-sur-Aisne

Mur à protéger



Patrimoine recensé

Aperçu



[Ouvrir le document](#)

Type de patrimoine Patrimoine rural

Sous-type de patrimoine Mur-muret

N° d'identifiant 1211

Libellé Mur

Nature Bâti

Patrimoine repéré par le CAUE Oui

Appartient à un ensemble Non

Libellé de l'ensemble si celui-ci
appartient à un ensemble

Commentaire issu du recensement
CAUE Mur et piles en pierre

Localisation

Commune Berneuil-sur-Aisne

Section AO

N° de la parcelle 11

Mur à protéger



 Patrimoine recensé

Aperçu



[Ouvrir le document](#)

Type de patrimoine Patrimoine rural

Sous-type de patrimoine Mur-muret

N° d'identifiant 1227

Libellé Mur en pierre

Nature Bâti

Patrimoine repéré par le CAUE Oui

Appartient à un ensemble Non

Libellé de l'ensemble si celui-ci
appartient à un ensemble

Commentaire issu du recensement CAUE Haut mur en pierre appareillage pierres de taille et moellons, couvre mur en pierre.


Localisation

Commune Berneuil-sur-Aisne

Section AH

N° de la parcelle 248

Mur à protéger



Patrimoine recensé

Aperçu



[Ouvrir le document](#)



[Ouvrir le document](#)

Type de patrimoine Patrimoine rural

Sous-type de patrimoine Mur-muret

N° d'identifiant 1253

Libellé Mur rue du 8 mai 1945

Nature Bâti

Patrimoine repéré par le CAUE Oui

Appartient à un ensemble Non

Libellé de l'ensemble si celui-ci appartient à un ensemble


Commentaire issu du recensement Mur de cloture et mur bahut en pierre moellon calcaire comportant des chainage. En partie haute, on remarque un chaperon arrondi en pierre.
CAUE

Localisation

Commune Berneuil-sur-Aisne

Autres murs à protéger



 Patrimoine recensé